

Vážení spoluobčané,

v úterý ráno došlo ke zhoršení kvality vody ve vodovodním řadu. O situaci jsem byl informován techniky provozovatele (ČEVAK a.s.) s tím, že zbarvení vody je způsobeno výpadkem dávkování síranu v průběhu noci z pondělí na úterý. S ohledem na nižší přítok vody z Jedlice a přípravu finálního připojení vrtu HV3 musel provozovatel přejít na krátkodobé čerpání vody z potoka na dolním jímání. Tato voda prochází standardním systémem úpravy. Z důvodu technické poruchy na dávkování síranu však voda zůstala zabarvena do žluta.

V průběhu včerejšího dne byl sice dávkovač opraven, nicméně voda, která byla v době jeho výpadku čerpána do akumulace (globus), zůstala v akumulaci i vodovodním řadu. Dle sdělení techniků Čevaku nebylo možné okamžitě odkalit všechny jednotlivé části vodovodu, neboť by v akumulaci nebyl dostatek vody. Proto doplňování a výměna probíhá postupně.

Na základě dnešního osobního jednání u provozovatele vydal ČEVAK, a.s. níže uvedenou tiskovou zprávu. Při jednání v ČB technolog a provozní ředitel sdělili, že voda je zdravotně nezávadná... Osobně ale chápu, že při pohledu do sklenice většinu z nás chuť na napití přechází...

Osobně jsem věřil, že již nebudeme muset tyto problémy řešit. Z důvodu připojování třetího filtru k čištění vody z vrtu HV3 a kvůli poklesu přítoku vody z Jedlice však provozovatel krátkodobě musel na zvýšené odběry vody ve městě zareagovat připojením na potokovou vodu. Technolog ČEVAKu potvrdil, že příští týden dojde k plnohodnotnému přechodu na čerpání vody z vrtu HV3. Tím snad dojde ke stabilizaci kvality vody, která přichází do naší úpravný a následně do vodovodního řadu.

Přestože jsme se snažili udělat veškeré možné kroky k tomu, aby se tento problém nestal, byla včera a dnes situace nedobrá. S provozovatelem budeme řešit nějakou formu kompenzace a zároveň i rychlejší způsob informování ze strany provozovatele, pokud k nějakému problému dojde...

Omlouvám se za nastalé problémy a věřím, že se podaří co nejrychleji „nažloutlou“ vodu z vodovodního řadu odstranit a že po plnohodnotném připojení vrtu HV3 bude již situace výrazně stabilnější.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Tisková zpráva společnosti ČEVAK, a.s.:

Důležité upozornění

Přechodně zhoršená senzorická kvalita vody je způsobena souběhem několika technických a provozních okolností. Situaci ovlivňuje sucho, společně s proměnlivou kvalitou surové vody, nižší vydatnost dostupných vodních zdrojů, probíhající úpravy systému jímání povrchové vody a instalace tlakového filtru. Ten po dokončení v druhém červencovém týdnu posílí úpravu podzemní vody a zvýší stabilitu zásobování. Nyní musejí vodohospodáři provést plošné odkalení městské vodovodní sítě. To ale bude nutné provádět postupně, dle technických možností výroby a distribuce vody na úpravně. Prioritou je dodávka pitné vody ke konečným spotřebitelům. Dodávaná voda je po celou dobu pod stálou kontrolou a dezinfekcí. Současně jsou průběžně odebírány a vyhodnocovány vzorky vody, aby bylo možné sledovat vývoj její kvality a přijímat případná další opatření.